#### JORNADA SOBRE CIMENTACIONES SINGULARES EN PUENTES

# PROBLEMAS GEOTÉCNICOS SINGULARES EN CIMENTACIONES DE PUENTES

CARLOS S. OTEO
Universidade da Coruña

# CIMENTACIONES SINGULARES

- **\* POR EL PUENTE**
- **\* POR EL TERRENO**

#### POR EL TERRENO

- \* SUELOS BLANDOS
- **\* APOYO MEDIA LADERA**
- → EMPOTRAMIENTO EN ROCA CÁRSTICA
- \* ROCAS DIVERSO GRADO DE ALTERACIÓN
- → GRAN PROFUNDIDAD ......


# • RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO


« GEOLOGÍA SUPERFICIAL

- → 1) APOYO MEDIA LADERA (ESTABILIDAD LADERAS)
  - 2) VAGUADAS
- - 2) ESPESOR ROCA ALTERADA
  - 3) SUSTRATO Y NATURALEZA (¿HUECOS?)

**\* ENSAYOS NORMALES** 

- → 1) SONDEOS (S.P.T.+MUESTRAS+N.P.)
  - 2) PRESIOMETROS
  - 3) PENETROS...
- \* TESTIFICACIÓN ESPECIAL (SÍSMICA, γ-γ ...)





COLUMNAS/ JET-GROTING


a) EL TERRENO BAJO ZAPATA

b) SOLUCIÓN RECOMENDADA




#### SEGÚN PROYECTO LA REALIDAD


#### LA SOLUCIÓN



# **TIPOS DE CIMENTACIONES:**




A) CAJONES HINCADOS CON AIRE COMPRIMIDO




B) CAJÓN HINCADO O FONDEADO CON APOYO PERIMETRAL EN PILOTES "IN SITU"




C) CAJÓN "IN SITU" A MANERA DE ZAPATA.




D) ZAPATA HORMIGONADA BAJO EL AGUA (ENCOFRADO DE TUBOS METÁLICOS)







E) PILAS -PILOTE DE HORMIGÓN PRETENSADO

F) ENCEPADO CON PILOTES "IN SITU"








- a) COMPROBACIÓN ESTRATIGRAFÍA: CUATERNARIO MUY BLANDO+SUSTRATO COMPETENTE
- b) DISEÑO INICIAL: Ø1.50m, "IN SITU", CON TUBERÍA METÁLICA HASTA SUSTRATO COMPETENTE. AVANCE CON BUCKET Y ROTACIÓN
- c) EXCAVACIÓN 10 PILOTES CON EMPOTRAMIENTO DE 12m (MÁXIMO DE CÁLCULO EN CONDICIONES DESFAVORABLES)
- d) AJUSTE LONGITUDES A ESTRATIGRAFÍA REAL (CALIZAS, ARENISCAS, ETC.) = 450 A 9m
- e) SEGUIMIENTO DURANTE TODA LA EJECUCIÓN




Corona tipo Bauer, para cortar y penetrar en el basalto (Gentileza de Terratest)





Hinca de un pilote RAYMOND ø 66", en los Puentes de la Variante de Puerto Real y el Puerto de Santa María (Gentileza de Dragados)




VARIACIÓN DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD ENTRE HINCA Y REHINCA DE PILOTES RAYMOND, Ø 54", EN LA VARIANTE DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (OTEO Y OTROS, 1996) 16



**GENTILEZA R-K** 


# POSIBLES MÉTODOS CONSTRUCTIVOS DE PILOTAJES





# • PILOTES


\* PUNTA: 
$$Q_{P,ADM} = \frac{\pi \cancel{O}^2}{4} \cdot \frac{q_p}{F_P}$$

\* PRESIÓN MEDIA TRABAJO (TOPE ESTRUCTURAL):  $\sigma_t$ 










# PERFORACIONES (1 ó 2)

- 1. ENSAYOS SPT (POCO RECOMED.)
- 2. TOMA DE MUESTRAS (DIFÍCIL)
- 3. INYECC. CON MAGUITOS /METRO (RECOMENDABLE)




POSIBLES PRESIONES MEDIDAS DE TRABAJO EN PILOTES Y NIVELES DE CONTROL POSIBLES Y RECOMENDABLES (OTEO, 2001)

# SUELOS BLANDOS

**⋄ CIMENTACIÓN ESTRIBOS**

- ASIENTOS (MAGNITUD Y TIEMPO)
- EMPUJES LATERALES
- ROZAMIENTO NEGATIVO
- TRATAMIENTOS TERRENO

# **ROZAMIENTO NEGATIVO**




# ROZAMIENTO NEGATIVO

- PRESENCIA SUELOS BLANDOS Y CARGA SIMÉTRICA,  $\Delta$  P $_{V}$
- -¿SE TIENE EN CUENTA?: ASIENTOS, S ≥ 2 CM
- MAGNITUD:

$$f_{s,n} = 0.25 (\sigma_{vo} + \Delta P_v) \cdot \eta$$


 $\eta = INFL$ . ESPESOR, ASIENTOS......

# **EMPUJES LATERALES**




#### EMPUJES LATERALES

- PRESENCIA ESTRATO BLANDO (ESPESOR H) Y
   CARGA ASIMÉTRICA, P<sub>V</sub> (ESTRIBO)
- ¿SE TIENE EN CUENTA?:  $P_V \ge 3 C_U$  (SI)
- MAGNITUD:
  - a) $P_H = (CTE) P_V 2 C_U (J. SALAS)$
  - b) $P_{H,MAX} = (TRIANGULAR) 0,4 P_V. 1,5 Ø$
  - c)DIST. INTERACIÓN SUELO PILOTE




MOMENTOS MÁXIMOS ADIMENSIONALES EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD RELATIVA DE PILOTE EMBEBIDO EN EL SUELO BLANDO (OTEO, 1977).

30










# EMPOTRAMIENTO EN ROCA


- GRADOS DE ALTERACIÓN (I a VI)
- ROZ. EN CADA TIPO DE ROCA ALTERADA (EMPUJE, PAR TORSOR, ETC)
- RESIST. POR PUNTA (POSIBLE INYECCIÓN)
- NO HAY NECESIDAD DE APOYO EN GRADO I-II








CONTRASTE DE LA TEORÍA DE SERRANO Y OLALLA CON DATOS TOMADOS DE ENSAYOS IN SITU (OLALLA, 2008)





RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE RMR Y LA RESISTENCIA POR PUNTA EN CAMPO (DATOS TOMADOS DE OLALLA, 2008)





## • EMPOTRAMIENTO EN ROCA CÁRSTICA

- POSIBLES HUECOS
- TALADROS BAJO PUNTA PARA COMPROBACIÓN E INYECCIÓN (TAMBIÉN EN ZAPATAS)
- TÉCNICAS GEOFÍSICAS ESPECIALES
- GRANDES HUECOS → MORTERO
- ELEVADO ROZAMIENTO












INYECCIÓN DE CAVIDADES CÁRSTICAS CON MORTERO (GENTILEZA DE GEOCISA)



# VIADUCTO DEL RIO ESPAÑA INVESTIGACIÓN A ROTOPERCUSIÓN. PILA 7 2 9 NE-29 10 12 18 21 Caliza con marcas de karstificación Coluvial/material blando Caliza sana Caliza fracturada Huecos 45






## • MEDIA LADERA


- \* PROBLEMA ACCESOS
- ♦ ESTABILIDAD CIMENTACIÓN (1)




\* CASO ESPECIAL: PUENTES ARCO




#### A) APOYO DE ARCO





### B) SOLUCIÓN ZAPATA





D) ENCEPADO CON PILOTES
(SI HAY ACCESO)
















AUTOVÍA GIJÓN - VILLAVICIOSA: Control del Estribo 2 del Viaducto del Río España Evolución de Movimientos Horizontales (a origen)

